


भवन सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि राजकीय इण्टर कॉलेज जसपुर बीरोंखाल पौड़ी गढ़वाल का दि० 09.09.2025 को भवन सुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि परिसर में कुल 14 कक्ष निर्मित है। जिन्हें विभिन्न प्रयोजनों से प्रयोग में लाया जा रहा है, परन्तु वर्तमान में उनमें से 01 कक्ष प्रशासनिक भवन, 02 प्रयोगशाला कक्ष एवं 06 कक्षा – कक्षों कुल 09 कक्षों को निरीक्षण के उपरांत पठन – पाठन आदि कार्यों हेतु सुरक्षित पाया गया है। शेष 05 कक्ष पठन-पाठन और अन्य कार्यों हेतु सुरक्षित नहीं पाये गये जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। जिन्हें निष्प्रोज्य घोषित किया जाता है।


कनिष्ठ अभियंता
लोक निर्माण विभाग
बैजरो, पौड़ी गढ़वाल


9/9/25
सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
बैजरो (गढ़वाल)


09/09/2025